

Kiehl-Pflegeöl

Impregnáló olaj az utóápoláshoz

Tulajdonságok

Oldószermentes favédőszer, környezetbarát összetevőkkel. Festett, olajozott padlók színei újra felfrissülnek tőle. Parfümmentes, pigmentmentes, oxigénre megszilárdul, levegőző/szellőző tulajdonsággal rendelkezik. Könnyen kezelhető, könnyen behatol a burkolatba, gyorsan szárad (kb. 24 óra).

Összetevők

Természetes olajok és vaxok, száradást segítő anyagok, oldószerek.

Felhasználási terület

Faburkolatokra melyeket már olajoztak. Nem alkalmazható zárt, bevonatolt, vaxolt és filmréteggel rendelkező faburkolaton.

Felhasználás

Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál a termék. A padlóburkolat hőmérséklete 10°C és 25°C között legyen. Az alkalmazás és a száradás ideje alatt a termekben, szobákban végig alaposan szellőztetni kell, dohányozni tilos! Alkalmazás előtt a Kiehl-Holzöl-t rázzuk fel! A megszilárdulás ideje alatt (kb. 24 óra) nem terhelhető a burkolat és tilos felmosni azt.




Ezt követően a fafelületet géppel szárazon kell tisztítani (egy tárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztításnál spirál alakban mozgassuk a gépet mindaddig, amíg a felületet egyenletesen meg nem tisztítottuk. Addig tisztítsunk a géppel, míg a lerakódott szennyeződések a pórusokból ki nem oldottuk; egészen a felület optimalizálásáig. Végezetül a maradék finom port nedves tisztítókendővel töröljük fel.

Felhasználás: Kb. 250 ml-t vigyünk fel egyenletesen, vékonyan kb. 10 m² felületre és törléshez használt szőrmedarabbal, laposmoppal azonnal terítsük szét, egymást egyenletesen fedő sávokban. A Kiehl-Pflegeöl-t kb. 30 percig hagyjuk hatni. Az ebben az időszakban keletkező száraz területeket a felületen lévő Kiehl-Holzöl-lel vonjuk be, s használjuk ehhez az alkalmazott munkaeszközöket. Szükség esetén Kiehl-Pflegeöl-t adjunk hozzá.

A 30 perc lejárta után a felületen nem beszívódott Kiehl-Pflegeöl-t neoprenlemezűvel (oldószerek ellenálló neoprén-gumi) a fa felületéről gondosan húzzuk le és tisztítógyapot-kendővel, személtáppal vagy hasonló eszközzel szedjük fel. A még a felületen lévő lehetővékony faréteget a keményítés előtt teljesen el kell távolítani. Ehhez egy tárcsás súrológépet és fehér pad-et használjunk. A pad-et időben fordítsuk meg, vagy cseréljük le. Ezzel egy optimális olajfilmréteg keletkezik. A felület egyenletes szárazra-dörzsölésére kell törekedni. Általában 20 m²-re = 1 Pad (kétoldali) használata szükséges.

A figyelmeztetésekre ügyelni kell!



12 órás száradási idő után javasoljuk, hogy a burkolat zárásaként egy tárcsás súrológéppel és fehér pad-del polírozza a felületet. Így a fugákban stb. megmaradt Kiehl-Pflegeöl el távolítható és a kezelt fafelület optimaizálható.

Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a Kiehl-Holzöl-t, Kiehl-Wax-Ex-et használjunk.

Figyelmeztetés: A levegőn száradó olajok reakcióba léphetnek faporról, kendővel, pad-del, és más nedvszívó munkaeszközzel, a reakció öngyulladásra vezethet. Ennek elkerülése érdekében ezeket a munkaeszközöket, hulladékként -külön, légmentesen elzárt tárolóeszközben kell kezelni. Ezen kívül a helyi hulladékkezelési szabályokat is figyelembe kell venni.

Anyagszükséglet /m²

Olajozás: 20 - 30 ml-t a fafelület nedvszívóképességétől függően.



Koncentrátumban
egészségre káros

- | | |
|------|--|
| R 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatása lehet). |
| R 53 | A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. |
| R 65 | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |
| R 66 | Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megpedését okozhatja. |
| S 24 | A bőrrel való érintkezést kerülendő. |
| S 51 | Csak jól szellőztetett helyen használható. |
| S 62 | Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. |

Kiszerezés

2/5 liter kanna kartonban

Cikkszám: j 22 04 05

16.06.2005/